

Żory, 26 maja 2011 r.

Radny Wojciech Maroszek

Szanowny Pan
Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

W oparciu o §64 Regulaminu Pracy Rady proszę uprzejmie o udzielenie wyjaśnień w następującej sprawie:

Na dworcu autobusowym przy ul. Męczenników Oświęcimskich co najmniej dwa miesiące temu został uszkodzony napis „Żory” i herb naszego miasta. Od tego czasu nie dokonano naprawy szyldu.

Oczywiste jest, że ten element ze względu na lokalizację jest jedną z ważniejszych wizytówek Żor.

Proszę uprzejmie o informację, który podmiot jest odpowiedzialny za utrzymanie szyldu i jakie działania zostały podjęte, by dokonać jego naprawy.




17

Proszę przysyłać odp.

26.05.11



URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

2/0
13.06.2011


IM-RUTM.0003.14.2011.LP

Żory, 02.06.2011 r.

**Pan
Wojciech Maroszek
Radny Rady Miasta Żory**

Dotyczy: interpelacji z 26 maja 2011 r. w sprawie zniszczonego napisu „Żory” i herbu Miasta zlokalizowanego na dworcu autobusowym przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach.


W odpowiedzi na Pana interpelację z 26 maja 2011 r. dotyczącą zniszczonego napisu „Żory” i herbu Miasta uprzejmie informuję, co następuje.

Na dworcu autobusowym zlokalizowanym przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach doszło do zdarzenia drogowego polegającego na uszkodzeniu części elementu konstrukcji wiaty przystankowej, która wykonana jest z karbowanej blachy, wraz z napisem „Żory” i herbem Miasta. Po przeprowadzonych przez Policję czynnościach wyjaśniających wspomnianego zdarzenia, ustalono, że sprawcą był kierowca pojazdu samochodowego o masie całkowitej powyżej 3,5 t. Ze względu na słabą jakość nagrania z monitoringu nie można odczytać numerów tablic rejestracyjnych pojazdu, ani jego żadnych cech szczególnych.

Po zakończeniu procedury postępowania przez Policję, pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej przystąpili do szacowania strat i oceny stanu technicznego obiektu. W związku z powyższym planowane są dwa etapy prac. Pierwszy z nich to zdemontowanie uszkodzonego herbu i przystąpienie do naprawy opaski z blachy na wiacie przystankowej. Drugi etap to wybór najkorzystniejszego sposobu ekspozycji herbu Miasta wraz z napisem „Żory”, aby w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa

1 x BRM