

Radny Rady Miasta Żory

Jerzy Marciniak

117

p.u.

31.10.13

Żory, dn. 31.10.2013r.

Szanowny Pan

Waldemar Socha

Prezydent Miasta Żory

W oparciu o § 64 Regulaminu Pracy Rady Miasta proszę uprzejmie o udzielenie wyjaśnień w następującej sprawie.

Proszę uprzejmie o rozważenie możliwości wykonania remontu drogi na ul. Okrężnej os. Sikorskiego począwszy od skrzyżowania ul. Okrężnej z Aleją Jana Pawła II w kierunku skrzyżowania tej drogi z ul. Osińską i dalej. Poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z naprawą włazów kanalizacyjnych. Na tym odcinku drogi asfalt jest popękany, są ubytki, zapadnięcia, nierówności i same łaty położone jedna na drugiej. Na całej długości tej ulicy są rozmieszczone dodatkowo włazy kanalizacyjne, a ich pokrywy są osadzone tak, że występują zagłębienia. Wskutek czego pojazdy zwłaszcza ciężarowe mają słabą przyczepność do nawierzchni. Można powiedzieć, że „skaczą po tych nierównościach i po tych zapadniętych pokrywach” Co z kolei powoduje nadmierny hałas, który jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców tej okolicy. Zwłaszcza odcinek drogi od styku z ul. Promienną do skrzyżowania z ul. Osińską.

Dobrym rozwiązaniem byłoby, aby na skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Osińską powstało rondo, co pozwoli kierowcom oczekującym z obu stron ul. Osińskiej na swobodny wjazd na te skrzyżowanie.

Z poważaniem

Proszę!
Terminu uchwały nie odpowiada
na interpelację z dnia 14.11.13.

PREZYDENT MIASTA ŻORY

Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
tel. 32 43 48 221, fax 32 43 51 215
www.zory.pl e-mail: umzory@um.zory.pl
ISO 9001:2008 ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI

IM-RUTM.0003²⁴.2013.MB

Żory, 13.11.2013 r.

o/c
15.11.2013
A

Pan Jerzy Marciniak
Radny Rady Miasta

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z 31.10.2013 r.

W odniesieniu do Pana interpelacji z 31.10.2013 r. uprzejmie informuję, co następuje:

Stan techniczny ul. Okrężnej w Żorach jest znany zarządcy drogi, a remonty drogi wykonywane są sukcesywnie. Aby poprawić stan drogi, w bieżącym roku wykonano remont cząstkowy polegający na ułożeniu nakładki asfaltowej na odcinku pomiędzy ul. Promienną a ul. Osińską na długości około 50 m. Ponadto wykonano nowe nakładki asfaltowe na odcinku od ul. Malinowej do stacji kontroli pojazdów KREG. Systematycznie wykonywane są na całej długości ul. Okrężnej regulacje studni kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory. Wyregulowano już większość najbardziej uciążliwych studni. Kolejna regulacja planowana jest wiosną 2014 r.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Osińskiej z ul. Okrężną wprowadzony zostanie ruch kołowy. Przedmiotowe zadanie jest ujęte w planach inwestycyjnych na rok 2014.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Waldemar Socha